

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2004:01 nr 1)

### Mätplats

KALIX FOLKHÖGSKOLA  
NÄSBYVÄGEN 16 K,L  
95262 KALIX

KALIX FOLKHÖGSKOLA  
att BOSSE  
NÄSBYVÄGEN 16  
95262 KALIX

### Rapportadresser:

KALIX FOLKHÖGSKOLA att BOSSE NÄSBYVÄGEN 16 95262 KALIX

Inkom: 2014-02-18

Etsningsnr: 140218-1

Beräknat: 2014-03-05

### Fastighetsdata

Fast.beteckning: KALIX 9:44

Lägenhetsnr:

Blåbetong ingår: VET EJ

Bostadstyp: SKOLA/DAGHEM

Besök av fackmän: UPPGIFT SAKNAS

Typ av grund: KÄLLARE

Byggnadsår: 1956

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Ombyggnadsår: 2003

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Fastighetsnr:

Byggid:

### Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m <sup>3</sup>	Start datum	Stopp datum	Anm.
1170154	NORRGÅRD SAMLINGSRUM	0	60 +/- 10	2013-12-03	2014-02-14	3
1170155	NORRGÅRD LILLA GÄSTRUM	2	40 +/- 10	2013-12-03	2014-02-14	3

### Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

Anm.3, mätning inte utförd i bostadsrum (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

## Årsmedelvärde

### Radongashalt

Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

### Mätrapporten godkänd:

2014-03-06 12:42:42

Mätprotokollet ifyllt av:

BO EMMOTH

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.