



Sotarn i Norra Lappland
Kiruna

Maskinvägen 5
981 38 Kiruna
Telefon: 0980-10011

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen 260114	Kund nr 202130500	Protokoll nr 26-BK129
--------------------------------	----------------------	--------------------------

Festighetsbeteckning LÅNGBACKA 4	Namn och adress [Redacted]
Adress POSTVÄGEN 7	

Kontrollobjekt nr: 4 ÖPPEN SPIS
Värmeanläggning

Typ:

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Nästa kontroll om 6 år
Ved

Bränsleslag:

Placering (våningsplan): Källarvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Metall

Senaste sotning: 260114

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not: BRANDSKYDDSKONTROLL AV OBJEKTET EFTER ATT DET RYKTE IN I RUMMET.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar ang fel på anläggningen, Inrykning beror på att det är kallras i skorstenen.		
1:2	Sotluckan i pannrummet skall bytas mot en som är tät och av metall.	1	

Kontrollen utförd av:
IVAR LINDBERG

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillfråda till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/bränsle	5.3 Arbetsplan	
1.2 Utslut	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förvärmning/omkonverteringsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbränningskanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omhändertagning	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Sotfakt	5.1 Tillfråda till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innefattande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.
2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotarn i Norra Lappland
Kiruna
Telefon: 0980-10011

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

250808

Protokollnummer

25-BP75

Folionr

202130500

25-0933

Ägare (namn och postadress)

[REDACTED]
[REDACTED]

Fastighet mm

Bezeichnung (kvarter, tomtnummer etc) LÅNGBACKA 4	Adress POSTVÄGEN 7
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) ENBOSTADSHUS	Besiktningen avser <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input checked="" type="checkbox"/> ÄGARBYTE
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning röckanal, avgaskanal, ventilation

Provingen utförd (avslutad) den 20250807	Provingen omfattar Röckanal till: ÖPPENSPIS		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstenens material STÅL	Skorstenshöjd, meter 7M	Över(under)tryck Pa
Angränsande kanaler <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovingen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input type="checkbox"/>	Luftbehandlingsinstallation <input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX		Inreglerad den <input type="checkbox"/>
Besiktningens datum 20250807	Takskyddsanordningar <input type="checkbox"/> utan erinran <input checked="" type="checkbox"/> med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Utlåtande

BESIKTNING AV ELDSTAD SAMT SKORSTEN IFNÖR ÄGARBYTE

ÖPPENSPIS KV GILLESTUGA
BESIKTNINGEN UTÖRD UTAN ANMÄRKNING

TAKSÄKERHET/UPPSTIGNINGSVÄG TILL TAK
GODKÄNT GLIDSKYDD FÖR TAKSTEGE SAKNAS VID TAKFOT

Protokoll översänt till

byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Bo Schinkler

Bo Schinkler
Skorstensfejarmästare

MATTIAS VÄLITALO