



Sotarn i Norra Lappland  
Kiruna

Maskinvägen 5  
981 38 Kiruna  
Telefon: 0980-10011

# Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
240426	202032925	24 - BK375

Fastighetsbeteckning KURRAVAARA 6:17 Adress MUSTANIEMIVÄGEN	Namn och adress [Redacted] [Redacted] [Redacted]
--	---

**Kontrollobjekt** nr: 3 BASTUUGN

Typ: Harvia

**Värmeanläggning**

Nästa kontroll om 6 år

Eldstadstyp: Annat  
Bastu  
Placering (våningsplan): Bottenvåning  
Rök-/avgaskanal: Modulskorsten

Bränsleslag: Ved  
Placering (utrymme): Annat  
Gårdsbyggnad

Senaste sotning:

**Kontrollmetod/er\***

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Not:

**Vid brandskyddskontrollen framkom följande:**

Pos. **	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

**Kontrollen utförd av:**  
Kalle Lahti

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Sotarn i Norra Lappland

Kiruna

Maskinvägen 5  
981 38 Kiruna  
Telefon: 0980-10011

## Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
240426	202032925	24 - BK374

Fastighetsbeteckning KURRAVAARA 6 : 17 Adress MUSTANIEMIVÄGEN	Namn och adress [Redacted] [Redacted] [Redacted]
--	---

**Kontrollobjekt** nr: 1 BRASKAMIN

Typ: Harvia

### Värmeanläggning

Nästa kontroll om 6 år

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Metall

Senaste sotning: 240426

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod:  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Not:

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

Kontrollen utförd av:  
Kalle Lahti

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.