Brandskyddsföreningen

BESIKTNINGSINTYG BRANDLARM

1. Allmänt

☐ Leveransbesiktning ☒ Revisionsbesiktning	Regelverk SBF 110 och utgåva: 110:7	Besiktningsfirma referensnummer: B 24-282-1314

Anläggningens namn och adress: Arjeplog Elevhem Öberget Daghemsvägen 8C, 930 90 Arjeplog	Anläggningsägare och adress: Stiftelsen Arjeplogshus Storgatan 1F, 938 31 Arjeplog	
Användare:	Anläggningsskötare: 1.Håkan Sundström 2.Stiftelsen Arjeplogshus	Telefon: 073-0529683 0961-143 00

2. Omfattning

Övervakningsområde: ☐ Klass A – Övervakning av hela byggnaden ☐ Klass B – Fullständig övervakning av brandcell ☒ Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar ☐ Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen ☐ Klass E – Endast manuell aktivering	Beskrivning: Utrymningsvägar, gemensamma utrymmen, boenderum och teknikrum.
Larmsignalering ☐ Larm för intern insats ☐ Larm för uppmärksamhet ☒ Utrymningslarm	Beskrivning: Larmdon i samtliga boenderum och kommunikationsvägar..

Andra brandskyddssystem ☐ Släcksystem ☐ Brandgasventilation ☐ Hissar ☐ Rulltrappor ☒ Branddörrar ☒ Ventilationsstyrning ☐ Övrigt	Beskrivning: Dörrar uppställda på magnet stänger. LB01 och LB02 stannar. Manuell återställning på kontrollenhet

Utförandespecifikation upprättad av:	Beskrivning:
Anläggarfirma: Norrbottens Larm	Daterad (datum enligt senaste anläggarintyg): 2018-05-03

Utökningar (gäller de senaste fem åren): Ja

Utökningens omfattning: 3 st detektorer ovan undertak.	År: 2018	Anläggarfirma: NorrbottensLarm

3. Materiel och utförande (nuläget, dvs. inklusive utökningar och ändringar)

Antal sektioner:	Antal rökdetektorer:	Antal värmedetektorer:	Antal övriga detektorer:	Antal larmknappar:	Antal larmdon:
13	119	12		7	97

Centralutrustning typ: FXM	Larmöverföring/larmsändar nr: ? +4758001029**9635**	Larmcentral: SOS

4. Datum

Antal avvikelser (se förteckning på följande sida)

Besiktningsdatum:	Föregående besiktningsdatum:	Kategori A:	Kategori B:	Kategori C:	Medgivna avvikelser, se bilaga:
2024-11-05	2023-10-11		2		

Undertecknad besiktningsman från certifierad besiktningsfirma har besiktigat ovanstående anläggning och funnit den utförd i enlighet med SBF 110 med undantag på intyget angivna avvikelser.

SBSC COPYRIGHT CERTIFIERAD BESIKTNINGSFIRMA BRANDSKYDDS-ANORDNINGAR Certifikat nr 10-684	Besiktningsfirma: EL-BRANDSKYDD KONTROLL Adress: Svartbyvägen 1 961 37 Boden	Ort och datum: Boden 2024-11-05 Underskrift (besiktningsman): Namnförtydligande: Patrik Nyström

☐ Leveransbesiktning ☒ Revisionsbesiktning	Regelverk SBF 110 och utgåva: 110:7	Besiktningsfirma referensnummer: B 24-282-1314	
Anläggningens namn och adress: Arjeplog Elevhem Öberget Daghemsvägen 8C, 930 90 Arjeplog		Anläggningsägare och adress: Stiftelsen Arjeplogshus Storgatan 1F, 938 31 Arjeplog	

Avvikelser

Nr:	Beskrivning av avvikelse från regelkrav	Regelkrav återfinns i följande punkt	Kategori för avvikelsen:
24.1	Anläggarintyg ej uppdaterat sedan byte av larmsändare 2024-05-30	13.4.2	B
24.2	Telefonnummer till anläggningsskötare 1 på centralapparaten ej uppdaterat	Bilaga F	B

☐ Se vidare bilaga nr:

Kategori	Förklaring
A	Fel och brister som kan innebära att anläggningen inte är funktionsduglig och/eller äventyrar avsett syfte med brandskyddsanordningen.***Ska åtgärdas omgående (ska betraktas som avställd anläggning)***
B	Fel och brister som kan medföra att delar av anläggningen inte kommer att fungera som avsett och/eller äventyrar avsett syfte med brandskyddsanordningen.***Ska åtgärdas inom 3 månader efter besiktningen***
C	Mindre fel och brister som innebär att anläggningen inte uppfyller ställda krav i regelverket.***Ska åtgärdas innan nästa besiktning, dock senast inom 1 år***

Anvisningar för försäkringsanläggningar

(se även villkor enligt Försäkringsförbundets FTR 110)

I besiktningsintyget angivna avvikelser ska åtgärdas enligt ovan, varefter intyget kompletteras och undertecknas nedan.

Försäkringsbolag:

Ovan angivna avvikelser är nu åtgärdade.

Arbetet utfört av:	Datum:	Försäkringstagarens namnteckning:

Leveransbesiktningsintyg: Sänds alltid tillsammans med anläggarintyg till försäkringsbolaget.

Revisionsbesiktningsintyg: Sänds till försäkringsbolaget endast om avvikelser förekommit.

☐ Leveransbesiktning ☒ Revisionsbesiktning	Regelverk SBF 110 och utgåva: 110:7	Besiktningsfirma referensnummer: B 24-282-1314

Anläggningens namn och adress:	Anläggningsägare och adress:
Arjeplog Elevhem Öberget Daghemsvägen 8C, 930 90 Arjeplog	Stiftelsen Arjeplogshus Storgatan 1F, 938 31 Arjeplog

Rekommendationer och meddelanden

Nr:	Beskrivning:	Kategori:
24.3	Batterier uppmätta med Cellchecker pulse load battery tester Centralapparat: 14 Ah Höger batteri: 70 % Vänster batteri: 70 % Strömförbrukning: Normalläge: 0,51A, Larmläge: 1,4 A ”enligt Anläggarintyg” Uppmätt batterikapacitet: 12 Ah Batterikapacitet i larmläge26 timmar Batterier bytta 2023-04-04	M
24.4	Testade sektioner/adresser: 0006.01.052 0001.02.017 0007.02.062 Testade fellarm: avbrott detektorkrets (0004.02.107)	M
24.5	Frånkopplingar ligger aktiva i systemet 0002.02.031 0002.02.027 0002.02.030 samt notering saknas i kontrolljournalen	M

R	Rekommenderad åtgärd för att förbättra den besiktigade anläggningen eller öka säkerheten i byggnaden.
M	Meddelande/information som kan ha betydelse för bedömningen av anläggningen eller av besiktningens utförande.