



Jokkmokks Sotning & Miljö
Tony Kvickström
Skogsgatan 20A
962 33 Jokkmokk

Utförare
Jokkmokks Sotning & Miljö
Tony Kvickström
Skogsgatan 20A
962 33 Jokkmokk
070-320 84 00

Brandskyddsprotokoll

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2017-05-04

Dianummer
24026,000 — 5932 — 1

Adressat
WIKSTRÖM MAGNUS

**BOX 31
962 05 KÅBDALIS**

Fastighet		Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsbeteckning KÅBDALIS		WIKSTRÖM MAGNUS	WIKSTRÖM MAGNUS
Fastighetsadress KÅBDALIS 146		BOX 31	BOX 31
Kontrolldatum 2017-05-04	Kontroll utförd av Tony Kvickström	962 05 KÅBDALIS	962 05 KÅBDALIS

Kontrollobjekt

Värmeanläggning	Äldre	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast soklad
Värmepanna	Albin-pannan AB Effekt 220	3	Bv	Pannrum	Pannrum	2010-01-11

Bränsle	Bränsle
Förbränningsstyp	Ved
Fabrikat/modell	

Rök/avgaskanal	Benämning
Typ Metall	SKORSTEN
Fabrikat/modell NSP MODULEX 2004	

Kontrollmetoder

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3,9		1
	Rökrör för kort går innanför takhuven. Sönder rostad i topp.	
5,1	Glidskydd saknas	1
	Fasadhöjd högst 4,0 m-lösstege krävs ett fast monterat glidskydd.	
5,2	Godkänd takstege av metall saknas	1
	Allt kan man montera taksteg.	

Skorstensfejare

Tony Kvickström

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppställning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillräde till tak	6,10 Eldningsgenstrå	
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrän	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeklägning	5,20 Tillräde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränningsrum/ovv	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skjöl	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,40 Rökgasfläkt		5,40 Takbeklägning	6,40 Medgivande om egenst	
1,50 Reglerutrustning		3,50 Insatsorifoder		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstedsplan		3,60 Sotbeklägning				
1,70 Förbränningsluft		3,70 Övrigt				
1,80 Sotbeklägning						
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedan på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreliggande om åtgärd kommer att utföras.



Jokkmokks Sotning & Miljö
Tony Kvickström
Skogsgatan 20A
962 33 Jokkmokk

Brandskyddsprotokoll

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2017-05-04

Dokumentnummer
24026,000 — 5932 — 2

Adressat
WIKSTRÖM MAGNUS

**BOX 31
962 05 KÅBDALIS**

Utförare
Jokkmokks Sotning & Miljö
Tony Kvickström
Skogsgatan 20A
962 33 Jokkmokk
070-320 84 00

Fastighet

Fastighetsbeteckning KÅBDALIS	Ägare WIKSTRÖM MAGNUS	Bränsle/bränslevare WIKSTRÖM MAGNUS
Fastighetsadress KÅBDALIS 146	BOX 31	BOX 31
Kontrolldatum 2017-05-04	Kontroll utförd av Tony Kvickström	962 05 KÅBDALIS

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell ELECTRO-HELIUS COMBI-T	Kontrollfäst 6	Våning Bv	Placering Allrum	Urymme Bostad	Senast kontrollerad 2010-01-11
Bränsle						
Bränsleslag Ved						
Rök/avgaskanal						
Typ Metall	Fabrikat/modell SVAB PREMODUL	Benämning SKORSTEN				

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5,2	Godkänd takstege av metall saknas	1
	Allt kan man montera taksteg.	

Skorstensfejarmästare
Tony Kvickström

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppbyggnad	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/koax 1,40 Förbrändetekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamsövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrän 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutning/vägg 3,30 Stålvägg 3,50 Scheit 3,60 Rökstakt 3,70 Insettsriferoder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Sotbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillräde till tak 5,20 Tillräde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsställa 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egen 6,50 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebarande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarest åtgärda avvikelsen.

2 = Särskild föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

Vänlig hälsning

Robin Lundgren
Koordinator Luleå/Boden