

Nyckelkod: F2NZYL59BG

Leveransadress:

JOHANSSON, LEIF HÅKAN  
ANTENNVÄGEN 65  
98145 KIRUNA**FAKTURA 059756021657157**

(fakturanr anges alltid vid betalning)

Fakturadatum: 2008-11-19

Vårt ordernr: 216571

Ha alltid ordernr tillhands vid kontakt med oss.

Vår referens:

Orderdatum: 2008-10-17

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Ert ordernr: Frg 279063

JOHANSSON, LEIF HÅKAN  
ANTENNVÄGEN 65  
98145 KIRUNA

Benämning	Antal	Pris	Del-summa
1-films mätpaket spårfilm, långtids			
2-films mätpaket spårfilm, långtids	1	208 kr	208 kr
3-films mätpaket spårfilm, långtids			
1-films mätpaket spårfilm, korttids			
2-films mätpaket spårfilm, korttids			
3-films mätpaket spårfilm, korttids			
Extra rapporter spårfilm			

Summa utan moms: 208,00 kr

Momssats: 25 %

Momsbelopp: 52,00 kr

Öresutjämning: 0,00 kr

Belopp att betala med moms: 260,00 kr

Förfallodag (sista betalningsdag): 2008-12-18

Innehar F-skattebevis.

Anmärkning mot fakturan skall göras inom åtta (8) dagar från fakturadatum.

Eventuell retur göres, med öppnad aluminiumpåse, inom fjorton (14) dagar från fakturadatum.

MRM Konsult AB	Telefon 0920-604 68	Org.nr	Postgiro	Bankgiro	Bankkonto 5320-1011711
Box 63	Telefax 0920-604 74	556263-5077	497 31 00-3	5795-6526	Swift-kod ESSESESS
971 03 LULEÅ	E-post radon@mrm.se	Vat no: SE556263507701		SE-Banken	IBAN SE355000000053201011711

POSTGIROT SVERIGE

INBETALNING / GIRERING C

Till postgirokonto nr	Avgift	Kod 1
497 31 00-3		Kassastämpel
Betalningsmottagare (endast namn)		
MRM Konsult AB		
Avsändare (namn och postadress)		
JOHANSSON, LEIF HÅKAN ANTENNVÄGEN 65 98145 KIRUNA		
Eget kontonr vid girering		

Vid betalning på annat sätt, var god ange nedanstående fakturanummer

Fakturanr: 059756021657157

Förfallodag: 2008-12-18

Meddelanden till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett

I FÅLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS  
RESERVERAT FÖR POSTGIROT

Belopp(får inte ändras)

Svenska kronor öre

I FÅLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS  
RESERVERAT FÖR POSTGIROT

# 059756021657157 # 260 00 0 &gt;

49731003-#14#

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats 0980

JOHANSSON, LEIF HÅKAN  
ANTENNVÄGEN 65  
98145 KIRUNA

JOHANSSON, LEIF HÅKAN  
ANTENNVÄGEN 65  
98145 KIRUNA

### Rapportadresser:

KIRUNA KOMMUN MILJÖKONTORET 981 85 KIRUNA  
JOHANSSON, LEIF HÅKAN ANTENNVÄGEN 65 98145 KIRUNA

Inkom: 2009-03-16 Etsningsnr: 090316-1 Beräknat: 2009-03-19

### Fastighetsdata

Fast.beteckning: ANTENNEN 31

Lägenhetsnr:

Blåbetong ingår: NEJ

Bostadstyp: PARHUS

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Byggnadsår: 1977

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Ombyggnadsår:

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Fastighetsnr:

Byggid:

### Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m <sup>3</sup>	Start datum	Stopp datum	Anm.
884930	VARDAGSRUM	1	50 +/- 10	2008-12-01	2009-03-12	
884931	ALLRUM	2	50 +/- 10	2008-12-01	2009-03-12	

### Anmärkningar:

## Årsmedelvärde

### Radongashalt

**50 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

### Mätrapporten godkänd:

2009-03-23 15:43:39




Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB

Mätprotokollet ifyllt av:

LEIF JOHANSSON



Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

RADIOTJÄNST

**MÄTADRESS**

**VAR GOD TEXTA!**

Namn: Leif Johansson Telefon hem: 0920-17270  
 Gatuadress: Andersgatan 65 Telefon dag: - 11 -  
 Postnr: 98145 Ort: Kiruna Telefon mob: 070-2091196  
 Fastighetsbeteckning: Andersgatan 65 Lägenhetsnr: .....

- Bostadstyp:**  Flerbostadshus  Villa/Enfamiljshus  Radhus  Fritidshus  Parhus  .....
- Typ av grund:**  Källare  Platta på mark  Kryp-/Torpargrund  Plintar  Suterränghus  .....
- Ventilationssystem:**  S (självdrag)  F (mekanisk frånluftsventilation)  FT (mekanisk till- och frånluftsventilation)  FTX (d:o med värmeåtervinning)
- Hushållsvatten:**  Kommunalt vatten  Borrard brunn  Grävd brunn  .....

**Finns skifferbaserad gasbetong (blåbetong) som byggnadsmaterial i huset?**

- Ja  
 Nej  
 Vet ej

**I samband med mätningen besöktes bostaden av personal från:**

- Miljö- och hälsoskyddskontor  
 Mät- eller konsultfirma  
 Inget sådant besök gjordes

Byggnadsår: 1977 Tilläggsisolering/ny ventilation e dyl år: .....

Radonmätning tidigare utförd år: ..... Av: .....

Mätmetod: ..... Uppmätt radon-/radondotterhalt: ..... Bq/m<sup>3</sup>

Radonsanering utförd år: ..... Typ av åtgärder: .....

**På hur många våningsplan har Er bostad inredda rum?** 2

Dosa nummer	Typ av rum (t.ex sovrums, gillestuga)	Våningsplan *	Mätningen påbörjad			Mätningen avslutad		
			år	mån	dag	år	mån	dag
884930	VARDAGSRUM	1	08	12	01	09	03	12
884931	ALLRUM	2	08	12	01	09	03	12

\* Suterräng-/källarplan = 0, markplan/bottenvåning = 1 o.s.v.

Härmed intygas att spårfilmen utplacerats enligt erhållna instruktioner och att instruktionerna för mätningen följts. **OBS!** Enligt SSI:s anvisningar krävs **den boendes** underskrift.

Leif Johansson  
Den boendes namnteckning Namnförtydligande

Adress dit MRM Konsult AB skall sända mätresultaten, om annan än mätadressen.

Namn: .....  
 Gatuadress: .....  
 Postnr: ..... Ort: .....