

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning		Byggnadens adress		Postnr	Ort
Öberget 1:9		Daghemsvägen 8		938 32	Arjeplog
Byggnadsägaren				Postnr	Ort
Stiftelsen Arjeploghus					
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort
Stiftelsen Arjeploghus		Storgatan 1		938 31	Arjeplog
Fastighetsansvarig/Förvaltare			Telefonnr	Fax / e-post	
Håkan Sundström			0706666270	hakan.sundstrom@arjeplog.se	
Byggår	ombyggnadsår	Verksamhet		Drifftider	Ant. Lgh
				00-24	Ant. lokaler


A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

[illegible]

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman Johan Wessung		Telefon nr 0706500562	Fax / e-post johan@wixners.com
Företag Wixners		Postadress Hammarvägen 45	Postnr 943 36
Certifieringsorgan RISE	Cert.nummer SC1043-17	Giltighetstid 2023-02-25	Ort Öjebyn
Ort, Datum för underskrift Piteå 2022-03-21		Namnteckning 	Behörighetsnivå K

Besiktningsprotokoll

B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

Resultat

11

G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

Systemdel							Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	Karfax Eco 10							2000	Fläktrum	+780	+700/-780	Elevhem, äldre del
2												
3												
4												
5												

B3	1 Handlingar		Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☐ Ritningar	3.6	Lagefel TF		1
	1.2	☐ DU-instruktioner				
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt				
	2 Föreoreningar					
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel				
	2.3	☐ Batterier				
2.4	☐ VVX					
2.5	☐ Fläktdel					
2.6	☐ Kanaler					
2.7	☐ Don					
2.8	☐ Rensningsmöjligheter					
2.9	☐ Fläktrum					
2.10	☐ Övrigt					
3 Funktioner						
3.1	☐ Filterdel					
3.2	☐ Batterier					
3.3	☐ VVX					
3.4	☐ Spjäll					
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning					
3.6	☒ Fläktar					
3.7	☐ Luftflöden					
3.8	☐ Kanaler					
3.9	☐ Don					
3.10	☐ Övrigt	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet				
4 Klimat						
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
Uppdragstyp		Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
☐	1:a besiktning	☐	C: Anmärkning	Förra besiktn		
☒	Återkommande besiktning	☐	D: Åtgärder	Denna besiktn	2022-03-21	
☐	Ombesiktning	☐	L: Flöde/Driftid/Effekt	Nästa besiktn	2025-03-21	
☐	Utökad kontroll	☐	E: Aggregatprot	Ombesiktn		
☐	Egenkontroll	☒	Intyg	Underskrift 		

Besiktningsprotokoll

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referenznummer	Systemnummer	
	LB01	B2

B1 Fastighetsbeteckning

Öberget 1:9	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet		FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet	
Systemet	

B2							
Systemdel		Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Karfax Elix Light 80		2001	Fläktrum	+1472	+1330/-1400	Elevhem, nyare del
2							
3							
4							
5							
B3							
1							

B3

1		Pos	Anmärkningar		Utfall
Handlingar					
1.1	☐ Ritningar	2.7	Don smutsiga allmänna utrymmen.		1
1.2	☐ DU-instruktioner				
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
1.5	☐ Övrigt				
2 Föreningar					
2.1	☐ Uteluftskanal				
2.2	☐ Filterdel				
2.3	☐ Batterier				
2.4	☐ VVX				
2.5	☐ Fläktdel				
2.6	☐ Kanaler				
2.7	☒ Don				
2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
2.9	☐ Fläktrum				
2.10	☐ Övrigt				
3 Funktioner					
3.1	☐ Filterdel				
3.2	☐ Batterier				
3.3	☐ VVX				
3.4	☐ Spjäll				
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
3.6	☐ Fläktar				
3.7	☐ Luftflöden				
3.8	☐ Kanaler				
3.9	☐ Don				
3.10	☐ Övrigt				
4 Klimat		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
4.1	☐ Temperatur				
4.2	☐ Odör				
4.3	☐ Drag				
4.4	☐ Ljud				
4.5	☐ Brukarsynpunkter				
4.6	☐ Övrigt				
Uppdragstyp		Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
☐ 1:a besiktning	☐	C: Anmärkning		Förra besiktn	
☒ Återkommande besiktning	☐	D: Åtgärder		Denna besiktn	2022-03-21
☐ Ombesiktning	☐	L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2025-03-21
☐ Utökad kontroll	☐	E: Aggregatprot		Ombesiktn	
☐ Egenkontroll	☒	Intyg		Underskrift	
					