

Ämne: angående Fastighet KURRAVAARA 1:49

Från: Daniel Eld <Daniel.Eld@kiruna.se>

Datum: 2026-05-28 08:08

Till: "lena.niemi@jnf.se" <lena.niemi@jnf.se>

Hej Lena

Det jag kan hitta om denna fastighet är en inspektionsrapport från 2021 som ingick i vårt LOVA-inventeringsprojekt

- Tillstånd:

Avloppsanläggningen har ett tillstånd från år 1989 som avser slamavskiljare för WC och BDT-vatten (bad, disk, tvätt), dimensionerad för ett hushåll med upp till 5 personer. I själva ansökan står att det ansöks för en trekammarbrunn och infiltrationsanläggning.

- Slamavskiljare:

Det fanns slamavskiljare, men det var svårt att avgöra vilken sorts slamavskiljare den var. Det fanns inga synliga skiljeväggar eller T-rör. (En modell av slamavskiljare där man ser endast vatten i mitten.)

- Fördelningsbrunn:

Det fanns ett mindre betongrör som fördelningsbrunn. Bra vattennivå.

- Infiltration/Markbädd:

Det verkade finnas en infiltrationsbädd.

- Luftningsrör:

Det fanns ett högt luftningsrör i slutet av infiltrationen.

- Övrigt:

Byggnaden används endast som ett fritidshus några gånger per år.

Med vänliga hälsningar

Daniel Eld

Miljöinspektör Miljökontoret

Telefon: +46 980 70212

Mobiltelefon: +46 72133477

E-post: daniel.eld@kiruna.se

Hemsida: www.kiruna.se

Kiruna kommun

Kommunkontoret

Stadshusetorget 1

981 85 Kiruna

Sverige



KIRUNA KOMMUN

[Så här hanterar vi dina personuppgifter](#)

När du skickar e-post till Kiruna kommun kan ditt meddelande bli en allmän handling som kan läsas av andra