




Kantorsvägen .8
95433 Gammelstad

Tel 070 33 19 341

PROTOKOLL
Obligatorisk funktionskontroll
av ventilationssystem
Enligt BFS 2012:7

Fästighetsbeteckning Fotbollen 20		Sakkunnig Jesper Töyrä	Företag BGT Konsult och Fastigheter AB	
Adress Nygatan.54, 941 63 Piteå		Adress Kantorsvägen.8	Tel nr 070 33 19 341	
Byggar 1944	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig 	Besiktningdatum 2021-08-15	Riksbehörighet K
Fastighetsägare EPURA Fastigheter i Norr AB		Driftsansvarig Erik Ranängen	Nästa besiktning 2027-08-15	Godk./Ej Godk. Godk
Adress Storgatan.45		Postnr., Ort 941 32 Piteå	Tel nr 070 683 66 00	
Tidigare besiktning		Ventilationssystem (S, F, FT, FTX) Flöde l/s S	Systembeteckning	
Verksamhet Bostäder		Motoreffekt, Ampere (Kw, A) -	Driftstider	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	1. Bör åtgärdas 2. Skall åtgärdas	Anmärkning
1	DOKUMENTATION	5	STYR och ÖVERV.			
1.1	Ritningar	5.1	Manöver			
1.2	Driftinstruktion	5.2	Styrning			
1.3	Injusteringsprotokoll	5.3	Brand			
1.4		5.4	Reglering			
2	KANALSYSTEM	5.5	Larm			
2.1	Luftintag	5.6	Indikering			
2.2	Aggregatanslutning	5.7	Inställningsvärden			
2.3	Otättheter kanalsystem	5.8				
2.4	Smuts kanal	5.9				
2.5	Kortslutning	6	LÄGENHET/LOKAL			
2.6	Uteluft/avluft	6.1	Uteluftdon			
2.7	Avluftsöppning	6.2	Ersättningsluft			
2.8	Märkning kanalsystem	6.3	Överluft			
2.9	Rensluckor	6.4	Tilluftsdon			
3	FLÄKTRUM/VIND	6.5	Frånluftsdon			
3.1	Åtkomlighet	6.6	Spiskåpa			
3.2	Belysning	6.7	Spisfläkt			
3.3	Avlopp	6.8				
3.4		6.9				
3.5		7	PROVNINGAR			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.1	Totalluftflöde			
4.1	Ljud/vibrationer	7.2	Delluftflöde			
4.2.2	Frontluckor	7.3	Tilluftstemperatur			
4.3	Filter	7.4	%			
4.4	Fläktar	7.5	vid t uteoC			
4.5	Fläktrem	7.6	Relativ fuktighet			
4.6	Återluft	7.7	Ljudnivå			
4.7	VVX-funktioner	7.8				
4.8	Försmutsning	7.9				
4.9	Spjällfunktion	8	ÖVRIGT			
4.10	Frys skydd	8.1	Fuktutslag			
4.11	Dränering	8.2	Återvinning			
4.12	Märkning aggregat	8.3	Övriga iakttagelser			
4.13		8.4				